



भारत सरकार Government of India
खान मंत्रालय Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय Office of the Regional Controller of Mines
100, ओल्डनेहरू कालोनी, देहरादून (उत्तराखंड) 248001 /100 Old Nehru Colony, Dehradun
(U.K.)248001
TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail - ro.dehradun@ibm.gov.in

Violation Letter
E-MAIL / REGD A.D.

7
आसानी से
अमृत महोत्सव

फाइल संख्या File No: HP/SRM/LST-07

Mine Code: 38HP10018

दिनांक, 30 January
2023

सेवा में To : नोमिनेटिड ऑनर
मैसर्स सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
खनन पट्टाधारक- मनाल चूनापत्थर खान
राजबन सीमेंट फेक्टरी, पोस्ट ऑफिस- राजबन, तहसील-
पांवटा साहिब, जिला- सिरमौर, हि.प्र. 173028

Email: minemanagerccci@gmail.com

विषय Sub: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Manal Limestone Mine, Mining Lease over an area of 172.30 ha located near Village-Manal, Tehsil-Paonta Sahib, District-Sirmour in Himachal Pradesh-Reg

महोदय Sir,

उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 30.11.2022 को श्री पी के सिन्हा, खान प्रबंधक की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया था एवं निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के निम्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया |

RULE NO.	NATURE OF VIOLATION OBSERVED
11(1)	Mining Operation were not carried out in accordance with the approved Review and Updation of Mining Plan vide letter no. 614(2)/MS-A-182/09-DDN dated 11-07-2018 to the following extent: 1. As per proposal on page -68 during the year 2022-23, it was proposed to 1000 nos of plantation on work out benches but during the inspection it was observed no such plantation was carried out during the year 2022-23 2. During the inspection it was observed nos of large boulder spreading over the entire mine working faces which found against the mining proposals and lead to unsystematic mining. 3. As per PMCP proposal on page -68 during the year 2022-23, it was proposed to construct garland drain along top periphery of the existing pits of 240 m and catch drains along both sides of haul roads of 200m but during the inspection it was observed no such construction was carried out during the year 2022-23.

2. इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1) का उल्लंघन नियम 62(1) एमसीडीआर नियम, 2017 के तहत दंडनीय अपराध है।
3. एमसीडीआर 2017 के नियम/उप नियम 11(1) का पालन न करने की स्थिति में नियम 11(2) के तहत खनन कार्य को निलंबित भी किया जा सकता है।
4. आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों में तत्काल सुधार करें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर इस कार्यालय को अनुपालन स्थिति से अवगत कराएं।

भवदीय Yours faithfully,


(दामोदर प्रसाद शर्मा /D P Sharma)

सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udaipur@ibm.gov.in)
- 2- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि0 प्र0 सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि0 प्र0)। (geologicalwing@gmail.com)
- 3- गार्ड फाइल

सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines