



भारत सरकार Government of India

खान मंत्रालय Ministry of Mines

भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines

क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय Office of the Regional Controller of Mines

100, ओल्डनेहरू कालोनी, देहरादून (उत्तराखंड) 248001 / 100 Old Nehru Colony, Dehradun (U.K.) 248001

TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail -- ro.dehradun@ibm.gov.in

VIOLATION LETTER
E-MAIL/REGD.A.D.

75
आजादी का
अमृत महोत्सव

फाइलसंख्या File No: MCDR-MiFL0LST/1/2023-DDN- Mine Code: 38HPR10024
IBM_RO_DDN

दिनांक, 02-02-2023

सेवा में To: श्री वीरेन्द्र कुमार वालिया
खननपट्टाधारक- सांग्रह चूनापत्थर खान
गांव व पोस्ट- ददाहू,
तहसील-रेणुका जिला-सिरमौर,
हि.प्र. 173025

E-mail: supriyank11@gmail.com

विषय Sub: हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले की ददवु तहसील में निकट सांग्रह गांव में आपकी सांग्रह चूनापत्थर खान (8.055 हेक्टेयर क्षेत्र) के संबंध में खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 के प्रावधान का उल्लंघन।

महोदय Sir,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 03.11.2022 को श्री सुप्रियांक वालिया, खनन मालिक व श्री डी.के. सिन्हा, खान प्रबंधक की उपस्थिति में कि एगएएमसीडीआर निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खदान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 (एमसीडीआर, 2017) के निम्नलिखित प्रावधान का उल्लंघन पाया गया।

<u>RULE NO.</u>	<u>NATURE OF VIOLATION OBSERVED</u>
11(1)	Mining Operation has not been carried out in accordance with the approved modification of Mining Plan of vide letter no. 614(2)/MP-B-284/08-DDN dated 26-04-2017 to the following extent: a) Benches formation shall be done from 1840mRL to 1816mRL with 4 benches having 6m of respective bench height in pit-1. However, the bench height has not been maintained as per proposal. b) Adequate protective measures have not been taken to ensure the stability of dumps as per the condition of approval of mining plan. The retaining wall and garland drain has not been prepared to prevent the wash off of the material during rains.
33	The holder of a mining lease shall, on or before the 30th day of June every year submit to the authorized officer, a digital copy along with a print copy of the surface geological plans and sections maintained under rule 32. However the same has not been submitted.
45(1)	The lessee has not been registered as per the records in the name of legal heir and mine is still linked to the Late Virender Kumar Walia.
45(7)	In the submitted Annual return 2021-22, discrepancy is found as follows: 1. In part VI, item 2 dispatches have been shown from the mine head but at the same time the deductions have been claimed towards the cost of transportation upto loading station which is contradictory. Further on examination it has been observed that no such loading site/ storage site has been registered. 2. Incomplete information has been submitted regarding domestic sales in part VI item 5 of the Annual Return 2021-22. It is not shown as to whom it has been dispatched. 3. Ex.Mine Price of LD grade Limestone is reported quite low w.r.t Average Sale Price. It has been observed that cost of production is 342 Rs PMT but Ex Mine price is of the order of 320 -340 Rs PMT. Supporting documents to justify the low Ex. Mine Price of LD grade limestone was not produced while inspection

- इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1), 33, 45(1) एवं 45(7) का उल्लंघन नियम के तहत दंडनीय अपराध है।
- एमसीडीआर 2017 के नियम/उप नियम 11(1) का पालन न करने की स्थिति में नियम 11(2) के तहत खनन कार्य को निलंबित भी किया जा सकता है।
- आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों में तत्काल सुधार करें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर इस कार्यालय को अनुपालन स्थिति से अवगत कराएं।

भवदीय/Yours faithfully

(मनीष क मैन्दिरात्ता/Mainsh K Maindiratta)

क्षेत्रीय खान नियंत्रक /Regional Controller of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udaipur@ibm.gov.in)
- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि0 प्र0 सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि0 प्र0). (geologicalwing@gmail.com)
- गार्ड फाइल

क्षेत्रीय खान नियंत्रक /Regional Controller of Mines