



भारत सरकार Government of India

खान मंत्रालय Ministry of Mines

भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines

क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय Office of the Regional Controller of Mines

100, ओल्डनेहरू कालोनी, देहरादून (उत्तराखंड) 248001 / 100 Old Nehru Colony, Dehradun (U.K.) 248001

TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail – ro.dehradun@ibm.gov.in

VIOLATION LETTER
E-MAIL / REGD.A.D.


अधुत महोदय

फाईलसंख्याFile No: MCDR-MiFL0LST/17/2022-DDN-IBM_RO_DDND

दिनांक

Mine Code: 38HPR10004

सेवा में To: ✓ मे० जयसिंह ठाकुर एण्ड संस,

E-mail:rajendra.tewari@gmail.com

द्वारा श्री आर०पी०तिवारी,
205/10, देवी नगर, पावंटासाहिब
जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

विषयSub: हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले की कामरू तहसील में निकट बलधवा गांव में आपकी बलधवा चूनापत्थर खान(12.38 हेक्टेयरक्षेत्र) के संबंध में खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 के प्रावधान का उल्लंघन।


महोदयSir,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04.11.2022 को श्री राजेंद्र तिवारी, खनन एजेंट व श्री ए.के. छाबड़ा, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किए गए एमसीडीआर निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खदान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 (एमसीडीआर, 2017) के निम्न लिखित प्रावधान का उल्लंघन पाया गया।

RULE NO.	NATURE OF VIOLATION OBSERVED
11(1)	Mining Operation has not been carried out in accordance with the approved modification of Mining Plan of vide letter no. 614(2)/MP-B-3/95-DDN dated 07.04.2021 to the following extent: a) Bench height of 6m were proposed. But at few places bench height are found to be more than the proposed, specifically near the location 30° 35' 47" N 77° 41' 09" E in the pit on the top bench. Further in the bottommost bench of pit-1 also the bench height is more than proposed. b) The mineralized stacks (mineral/ mineral reject) were seen at the bottom of the pit-1 which was neither proposed nor approved. In the returns also 3000T of overburden/ waste has been reported as backfilled.
37	It was proposed in the reclamation plan to secure the dump D-2 with fencing and plantation but the same has not been done
45(7)	In the submitted Annual return 2021-22, discrepancy is found as follows: 1. In part VI, item 2 despatches have been shown from the minehead but at the same time the deductions have been claimed towards the cost of transportation upto loading station which is contradictory. Further on examination it has been observed that no such loading site/ storage site has been registered. 2. Land area utilization details is not found matching with the submissions in the mining plan.

- इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1), 45(7) का उल्लंघन नियम 62(1) के तहत दंडनीय अपराध है।
- एमसीडीआर 2017 के नियम/उप नियम 11(1) का पालन न करने की स्थिति में नियम 11(2) के तहत खनन कार्य को निलंबित भी किया जा सकता है।
- आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों में तत्काल सुधार करें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर इस कार्यालय को अनुपालन स्थिति से अवगत कराएं।

भवदीय Yours faithfully


31/1/23

(मनीष क मैन्दिस्ता/Mainsh K Maindiratta)

क्षेत्रीय खान नियंत्रक /Regional Controller of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर।(zo.udaipur@ibm.gov.in)
- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि० प्र० सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि० प्र०). (geologicalwing@gmail.com)
- गार्ड फाइल

क्षेत्रीय खान नियंत्रक /Regional Controller of Mines