



भारत सरकार Government of India

खान मंत्रालय Ministry of Mines

भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines

क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय Office of the Regional Controller of Mines

100, ओल्डनेहरू कालोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248001 /100 Old Nehru Colony, Dehradun (U.K.)248001

TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail – ro.dehradun@ibm.gov.in



फाईल संख्या File No: MCDR- Mifl0LST/07/2022/DDN Mine Code: 38HP10044 दिनांक, 17 मई, 2023  
सेवा में To: श्री जालम सिंह फौजी खननपट्टाधारक- बरवास Email-jalamsingh@rediffmail.com  
चूनापत्थर खान, गांव व पोस्ट- सतौन, पांवटा सहिब,  
जिला-सिरमौर, हि.प्र. 173029

विषय Sub: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Barwas Limestone Mine, Mining Lease over an area of 08.91 ha located near Village-Barwas Tehsil-Paonta Sahib, District-Sirmour in Himachal Pradesh-Reg

महोदय Sir,

उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 13.03.2023 को श्री रोहित सिंह, खान मलिक प्रतिनिधि की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया था एवं निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के निम्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।

<u>RULE NO.</u>	<u>NATURE OF VIOLATION OBSERVED</u>
11(1)	Mining Operation were not carried out in accordance with the approved Review and Updation of Mining Plan with Progressive Mine Closure Plan (PMCP) vide letter no. 614(2)/MS-B-193/11-DDN dated 13-09-2021 to the following extent: 1. Chapter -2, page no. 24 During year 2022-23 benches proposed from 1524 mRL to 1506 mRL with height of 6 meter but during the inspection it was found benches formation have not been carried as per proposals and heights of existing benches also observed more than proposals.
45(7)	In the submitted Annual Return 2021-22 discrepancy is found as follow: 1.In part VI, Item 2 dispatched have been shown from mine head but at the same time the deductions have been claim toward the cost of transportation upto loading station which is contradictory. Further on examination it has been observed that no such loading site/storage site has been registered.

2. इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11 व 45(7) का उल्लंघन एमसीडीआर नियम, 2017 के तहत दंडनीय अपराध है।
3. इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगन करने की अनुसंधा की जा सकती है, और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
4. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे।

भवदीय Yours faithfully,

दामोदर प्रसाद शर्मा  
17.05.2023

(दामोदर प्रसाद शर्मा /D P Sharma)

सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines

**प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-**

- 1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udaipur@ibm.gov.in)
- 2- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि0 प्र0 सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि0 प्र0). (geologicalwing@gmail.com)
- 3- गार्ड फाइल

सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines

<p>1. Chapter 2, part of the Rules 2017 proposed from 1000 mt to 1500 mt with height of 6 meter. During the inspection it was found benches formation have not been carried at the proposed and height of existing benches also observed from the proposed.</p>	<p>14(1)</p>
<p>In the submitted Annual Return 2017-18, discrepancy is found as follow                  1. In para VI Item 5 the proposed bench show their mine head but at the same time the deductions have been claim toward the cost of transportation upto bench station which is contradictory. Further on examination it has been observed that no such leading station has been established.</p>	<p>14(2)</p>

  
 Assistant Controller of Mines  
 Indian Bureau of Mines