




भारत सरकार Government of India
खान मंत्रालय Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय Office of the Regional Controller of Mines
100, ओल्डनेहरु कालोनी, देहरादून (उत्तराखंड) 248001 /100 Old Nehru Colony, Dehradun
(U.K.)248001
TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail - ro.dehradun@ibm.gov.in



फाइल संख्या : MCDR-MiFL0LST/12/2022-DDN-IBM_RO_DDN

38HPR10035

दिनांक, 24 January 2024

सेवा में To : श्री दीपक चावला,
खनन पट्टा धारक- बनौर चूनापत्थर खदान 4.75 हेक्ट
43, गांधी रोड देहरादून,
उत्तराखंड-248001
E-mail: chawla_sidh@rediffmail.com

विषय Sub: हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले की पांवटा साहिब तहसील में निकट बनौर गांव में स्थित आपकी बनौर चूनापत्थर खान (4.75 हेक्टेयर क्षेत्र) के संबंध में खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 के प्रावधान का उल्लंघन।

महोदय Sir,

उपरोक्त खान का निरक्षण दिनांक 03.01.2024 को श्री के.एन. पंत, खान प्रबंधक और खान मालिक श्री दीपक चावला, की उपस्थिति में अधोस्कारी द्वारा किया गया एवं निरक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली के निम्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।

RULE NO.	NATURE OF VIOLATION OBSERVED
11(1)	Mining operation were not carried out in accordance with the Review and Updation of mining plan with PMCP vide letter no 614(2)/76- DDN dated 31.03.2020 to the following extent: (i) In Eastern Block during year 2022-23 benches proposed from 1400 mRL to 1370 mRL with 5 meter height but during inspection it was found benches formation has not been carried out as per proposal and existing benches height has been observed more than proposals.
34A	Digital aerial images of the mining lease area The submitted drone data of dated 30.06.2023 has been processed by this office, which is not rectified by you till date of inspection. GCP points are not prepared / maintained in the ML area as per SOP

- 1) In this connection, it is brought to your notice that the above violations constitute an offence punishable under Rule 62 of Mineral Conservations and Development Rules, 2017.
- 2) The mining operations can be suspended under rule 11(2) of MCDR-2017 if compliance of rule 11(1) of MCDR-2017 is not found satisfactory.
- 3) You are advised to rectify the above violations immediately and intimate the position to this office within 45 (Forty-Five) days from the date of issue of this letter.

भवदीय Yours faithfully

Signed by Deepak Sharma

Date: 01.02.2024 10:30:37

वरिष्ठ खनन मू-विज्ञानी Senior Mining Geologist
Reason: Approved
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udaipur@ibm.gov.in)
- 2- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि. प्र. सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि. प्र.). (geologicalwing@gmail.com)
- 3- गार्ड फाइल

वरिष्ठ खनन मू-विज्ञानी /Senior Mining Geologist
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines