

1



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
खान मंत्रालय MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो INDIAN BUREAU OF MINES
क्षेत्रीय खान नियंत्रक के कार्यालय
OFFICE OF THE REGIONAL
CONTROLLER OF MINES



BY REGD POST A/
D

Phone: 0674-2352463
Tele Fax: 0674-2352490
E-mail: ro.bhubaneshwar@ibm.gov.in

Plot No.149, Pokhariput
BHUBANESWAR-751020

दिनांक -

03/03/2025

प्रेषिति-

Shri Sudhanshu Mohan Samal, MD & Nominated
Owner
M/s Odisha Mining Corporation Limited.
OMC HOUSE, POST BOX NO-34,,
BHUBANESWAR ODISHA-751001
E-mail: md@odishamining.in,
apradhan@odishamining.in,
manager.banspani@gmail.com

विषय- ओडिशा राज्य के बर्योझर जिले में स्थित आपकी बांसपानी लौह अयस्क खदान 380.40 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 07.02.2025 by undersigned accompanied by Shri Abanikanta Pradhan (Mine Agent), Shri Satya Siva Das (Mine Manager).

Rule	Nature of Violation observed
11(1)	Mining operations should have been undertaken in accordance with the Mining Plan/ Review of Mining Plan. The Review of Mining Plan was approved vide letter no. BBS/KJR/IRON/2195/RMP/2022-23 dated 24.01.2023 and following deviation was observed during inspection - The proposal for excavation and production in 2023-24 given in Two pits i.e. KMC quarry & Banspani Top Quarry but excavation and production done in KMC quarry. In Banspani Top Quarry no work done as per proposal. - The proposal of mineral reject generation was 94360 MT in 2023-24 but as reported in Annual returns 2023-24 the mineral reject generation was nil. - The OB/waste generation was proposed 640940 m³ in 2023-24 but actual generation was 169479 m³. - The dumping was not done as per proposal in 2023-24. The dumping was proposed in two i.e. 2429700N to 2430000N & 336400E to 336800E, 573 MRL to 520 MRL and 2430550N TO 2430725N & 336815E TO 336520E 640 MRL to 630 MRL but dumping is done only in 2429700N TO 2430000N & 336485E TO 336800E, 567 MRL to 520 MRL. - There was proposal of Retaining wall and garland drain all around dump of 200 meter each in 2023-24 but actually no garland drain and retaining wall done.

- इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत
 - खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
 - आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
 - खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
- अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, भुवनेश्वर

Copy forwarded for kind information to:

- (1) The Director of Mines, Directorate of Mines, Government of Odisha, Heads of Department Building, Bhubaneswar-751 001
- (2) The Controller of Mines (EZ), Indian Bureau of Mines, CP-13, Sector V Salt Lake City, Kolkata- 700 091.

(राजेश कुमार दास)
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, भुवनेश्वर