

1



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
खान मंत्रालय MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो INDIAN BUREAU OF MINES
क्षेत्रीय खान नियंत्रक के कार्यालय
OFFICE OF THE REGIONAL
CONTROLLER OF MINES



BY REGD POST A/
D

Phone: 0674-2352463
Tele Fax: 0674-2352490
E-mail: ro.bhubaneswar@ibm.gov.in

Plot No.149, Pokhariput
BHUBANESWAR-751020

दिनांक -

23/01/2025

प्रेषिति-

Shri Balwant Singh, MD & Nominated
Owner
M/s Odisha Mining Corporation Limited.
OMC HOUSE, POST BOX NO-34,,
BHUBANESWAR ODISHA-751001
E-mail: md@odishamining.in,
apradhan@odishamining.in,
praveen.mohanta@odishamining.in

विषय- ओडिशा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में स्थित आपकी नादिडीह मैंगनीज और लौह अयस्क खदान 68.00 हे० में खनिज
संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 10.01.2025 by undersigned accompanied by Shri Abanikanta Pradhan(Mine Agent), Shri Praveen Kumar Mahanta(Mine Manager) & Shri Binay Kumar Ranjeet, Geologist.

Rule	Nature of Violation observed
11(1)	Mining operations should have been undertaken in accordance with the Mining Plan/ Review of Mining Plan. The Mining Plan was approved vide letter no. BBS/KJR/IRON/2183/RMP/2022-23 dated 09.01.2023 and following deviation was observed during inspection 1. The proposal for excavation and production in 2023-24 given in three pits i.e. Quarry 1, Quarry 2 & Quarry 3 but predominantly excavation and production done in Quarry 1. In Quarry 2 no work done and in Quarry 3 very less work done and not as per proposal. 2. The proposal of mineral reject generation was 78883 MT in 2023-24 but as reported in Annual returns 2023-24 the mineral reject generation was nil. 3. The OB/waste generation is proposed 519233 m³ in 2023-24 but actual generation was 220215.46 m³. 4. The dumping was not done as per proposal in 2023-24. The dumping was proposed through backfilling in Quarry 1 in 3.56 ha. Area but actually no backfilling done. 5. There was proposal of Retaining wall and garland drain all around dump of 200 meter each in 2023-24 but actually no garland drain and retaining wall done.

2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत

(क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।

3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, भुवनेश्वर

Copy forwarded for kind information to:

- (1) The Director of Mines, Directorate of Mines, Government of Odisha, Heads of Department Building, Bhubaneswar-751 001
- (2) The Controller of Mines (EZ), Indian Bureau of Mines, CP-13, Sector V Salt Lake City, Kolkata- 700 091.

(राजेश कुमार दास)
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, भुवनेश्वर